

## Hitna SIGURNOSNA OBAVIJEST (O UKLANJANJU)


### Sustav vaskularnog stenta Cordis S.M.A.R.T.™ Flex Određene serije – Popis potražite u tablici 1 na kraju obavijesti

1. listopada 2021.

Poštovani korisniče,

svrha ove komunikacije jest obavijestiti vas da Cordis povlači (uklanja) određene serije sustava vaskularnog stenta Cordis S.M.A.R.T.™ Flex.

<b>Pregled povlačenja:</b>	<p>Cordis je prepoznao da za serije navedene u tablici 1 u nastavku postoji mogućnost pomicanja/odvajanja distalnog vrha zbog neadekvatne primjene ljeplila.</p> <p>Moguće posljedice odvajanja distalnog vrha uključuju kašnjenje unutar postupka dok se uređaj mijenja za drugi, neplanirane perkutane ili kirurške intervencije te perifernu ishemiju ili nekrozu.</p>
----------------------------	---

<b>Pojedinosti zahvaćenih uređaja za pomoć u prepoznavanju uključenih proizvoda:</b>	<p><b>Uključeni proizvod</b>          Ova obavijest odnosi se na:         <ul style="list-style-type: none"> <li>• određene serije sustava vaskularnog stenta S.M.A.R.T.™ Flex. (pogledajte tablicu 1 u nastavku).</li> </ul> <p><b>Predviđena upotreba:</b>          Promjeri stenta širine 5 – 8 mm stenta S.M.A.R.T.™ Flex namijenjeni su za liječenje aterosklerotskih lezija površinske femoralne arterije i proksimalnih poplitealnih lezija.          Promjeri stenta širine 9 i 10 mm stenta S.M.A.R.T.™ Flex namijenjeni su upotrebni u zajedničkoj i vanjskoj bočnoj ilijalnoj arteriji radi poboljšanja luminalnih promjera kod pacijenata s bolestima simptomatske vaskularne stenoze i/ili bolestima okluzije.</p> <p><b>Prepoznavanje</b>          Primjer označavanja kutije u nastavku služi kako bi vam pomogao prepoznati zahvaćene jedinice.</p>  </p>
--	---

<b>Zašto vam se obraćamo:</b>	<p>Primili ste ovu obavijest jer ste prema našoj evidenciji kupili jednu ili više zahvaćenih serija sustava vaskularnog stenta Cordis S.M.A.R.T.™ Flex.</p>
-------------------------------	---

<b>Radnje koje vi morate poduzeti:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Pročitajte ovu sigurnosnu obavijest (o uklanjanju).</b></li> <li>2. Odmah provjerite svoj inventar kako biste potvrdili posjedujete li jedinice zahvaćenih serija. <b>Prepoznaјte i odvojite</b> jedinice zahvaćenih serija na način koji će osigurati da se zahvaćeni proizvodi neće upotrebljavati. Provjerite sva skladišta i mesta upotrebe.</li> <li>3. <b>Pregledajte, ispunite, potpišite i vratite</b> priloženi obrazac potvrde u skladu s uputama na potvrdu.</li> <li>4. <b>Vratite</b> sve zahvaćene proizvode u distribucijski centar društva Cordis. Obratite se svojem lokalnom prodajnom predstavniku kako biste olakšali povratak zahvaćenog proizvoda, ako je to potrebno.</li> <li>5. <b>Podijelite</b> ovu obavijest s drugima u vašoj ustanovi koji trebaju biti svjesni ovog povlačenja i <b>obratite se</b> drugim ustanovama koje su možda iz vaše ustanove primile zahvaćene jedinice sustava vaskularnog stenta S.M.A.R.T.<sup>TM</sup> Flex. Ako su jedinice zahvaćenih serija pronađene u drugim ustanovama, organizirajte povratak tih jedinica. <b>Održavajte</b> informiranost o ovoj obavijesti sve dok se zahvaćeni proizvodi ne vrate društvu Cordis.</li> <li>6. <b>Zadržite</b> primjerak ove obavijesti uz zahvaćeni proizvod.</li> </ol>
--	---

<b>Opis problema:</b>	<p><u>U čemu je problem?</u> Cordis je prepoznaо da je na serije navedene u tablici 1 u nastavku možda primijenjeno neadekvatno ljepilo što može rezultirati pomicanjem/odvajanjem distalnog vrha. Ovaj je problem interno prepoznaо naš dobavljač i nisu prijavljeni nikakvi štetni događaji.</p> <p><u>Zašto povlačimo ovaj proizvod?</u> Moguće posljedice odvajanja distalnog vrha uključuju kašnjenje unutar postupka dok se uređaj mijenja za drugi, neplanirane perkutane ili kirurške intervencije te perifernu ishemiju ili nekrozu.</p> <p><u>Postoji li razlog za brigu oko proizvoda koji se već uspješno upotrijebio u postupcima?</u> Ne. Povlačenje se odnosi na odvajanje distalnog vrha i ne zahvaća sustave vaskularnog stenta S.M.A.R.T.<sup>TM</sup> Flex koji su već uspješno postavljeni.</p> <p><u>Koje druge radnje poduzima Cordis?</u> Cordis provodi aktivnu istragu te je utvrđeno da je opseg problema ograničen na serije navedene u ovoj obavijesti. U skladu s našom predanošću pružanja kvalitetnih proizvoda korisnicima, Cordis je dobrovoljno odlučio povući zahvaćene serije navedene u ovoj obavijesti.</p>
-----------------------	---

<b>Dostupna pomoć:</b>	Ako imate pitanja u vezi s povlačenjem, obratite se svojem lokalnom prodajnom predstavniku ili lokalnom prodajnom uredu ili društvu Cordis na <a href="mailto:CordisCashelQRA@cardinalhealth.com">CordisCashelQRA@cardinalhealth.com</a> .
------------------------	--

<b>Dodatni podaci:</b>	<b>Regulatorno priopćenje</b> Nadležne regulatorne agencije i prijavljeno tijelo obaviještene su da Cordis dobrovoljno poduzima ovu mjeru.
------------------------	---

Ispričavamo se zbog mogućih problema koje ova obavijest može uzrokovati. Svjesni smo da pridajete visoku vrijednost našim proizvodima i zahvaljujemo na vašoj suradnji po ovom pitanju. Cordis je predan održavanju vašeg povjerenja u sigurnost i kvalitetu proizvoda koje Cordis isporučuje.

S poštovanjem,

Miguel Ávila  
Potpredsjednik, Globalna pitanja kvalitete i regulatorna pitanja  
Korporacija Cordis

**Tablica 1 (Popis zahvaćenih serija)**

Oznaka kataloga	Broj serije
SF05080MV	254997
SF05080MV	258274
SF05080SV	266285
SF05150MV	255004
SF05150MV	258277
SF05150MV	258278
SF06030MV	254200
SF06040MV	255005
SF06040SV	266359
SF06040SV	266361
SF06060MV	256302
SF06100MV	256310
SF06100MV	260092
SF06100SV	266395
SF06120MV	254201
SF06120MV	256315
SF06120MV	258279
SF06150MV	253338
SF06150MV	253339
SF06150MV	256320
SF06150MV	256321
SF06150MV	256322
SF06150MV	256323
SF07040MV	266460
SF07060MV	254202
SF07080MV	266467
SF07100MV	254203
SF07120MV	254204
SF07200MV	254205
SF07200MV	259764
SF08100MV	253342
SF08120MV	253343
SF08200MV	253345
SF08200MV	253346
SF09020MV	254208
SF09100MV	253350
SF10060SV	253353
SF10080SV	253354