



## HITNA SIGURNOSNA OBAVIJEST

GE Healthcare

3000 N. Grandview Blvd. - W440  
Waukesha, WI 53188  
SAD

GE Healthcare Ref: FMI 40891

7. siječanj 2021

Primatelj: Ravnatelj klinike/radiologije  
Upravitelj rizicima/bolnički administrator  
Ravnatelj biomedicinskog inžinjerstva

Predmet: Vijci ležajeva rotora za sustave nuklearne medicine

**Ovaj dokument sadrži važne informacije za vaš proizvod Molimo uvjerite se da su svi potencijalni korisnici u vašoj ustanovi upozorenji na ovu sigurnosnu obavijest i preporučeno ponašanje.  
Spremite ovaj dokument za buduću uporabu.**

**Sigurnosni problem** Tvrta GE Healthcare je saznala da su na jednom detektoru na terenu pronađeni olabavljeni vijci ležaja rotora, što je dovelo do otpuštanja jednoga od četiri ležaja rotora u detektoru. Kao rezultat višestrukih drugih tehnoloških redundancija, detektor je ostao učvršćen. Kao rezultat tehnološke redundancije, vrlo je malo vjerojatno da će detektor postati nesiguran ako se vijci otpuste. U malo vjerojatnom slučaju da se vijci ležaja otpuste, a višestrukе redundancije drugih konstrukcija zakaže, detektor može pasti tijekom uporabe i dovesti do potencijalno po život opasnih tjelesnih ozljeda. Nema izvještaja o padu detektora ili ozljedama vezanima za ovaj problem.

**Sigurnosne Upute** Sustav možete nastaviti upotrebljavati u skladu s priručnicima za proizvod.

**Detalji proizvoda na koje se obavijest odnosi** Sljedeći sustavi nuklearne medicine potencijalno su pogodjeni ako su proizvedeni između prosinca 2018. I lipnja 2020:  
**Discovery NM 630, Optima NM/CT 640, Discovery NM/CT 670 DR, Discovery NM/CT 670 Pro, Discovery NM/CT 670ES, NM 830, NM 830 DoD, NM/CT 850, NM/CT 860, NM/CT 870 CZT, NM/CT 870 DR.**

**Korekcije proizvoda** GE Healthcare će besplatno pregledati i po potrebi popraviti sve zahvaćene proizvode. Predstavnik tvrtke GE Healthcare će Vas kontaktirati kako biste dogovorili popravak.

**Podaci za kontakt** Ako imate pitanja vezanih za ovaj problem, obratite se lokalnom servisnom predstavniku tvrtke GE Healthcare.  
MEDICOM d.o.o.  
T: 01 2396 666  
F: 01 2330 864  
E: info@medicom.hr

GE Healthcare potvrđuje da su o postojećem nedostatku obaviještene odgovarajuće regulatorne agencije.

Održavanje visoke razine sigurnosti i kvalitete naš je glavni prioritet. Ako imate pitanja, odmah nam se обратите.

S poštovanjem,

Laila Gurney  
Senior Executive, Global Regulatory and Quality  
GE Healthcare

Jeff Hersh, PhD MD



GEHC Ref# 40891

**POTVRDA O PRIMITKU OBAVIJESTI O MEDICINSKOM UREĐAJU  
POTREBAN ODGOVOR KORISNIKA**

Ispunite ovaj obrazac i vratite ga u tvrtku GE Healthcare odmah po primitku, ne kasnije od 30 dana od primitka. Time ćete potvrditi primitak i razumijevanje napomene o ispravku medicinskog uređaja.

Ime korisnika/primatelja: \_\_\_\_\_

Ulica: \_\_\_\_\_

Grad/poštanski broj/država: \_\_\_\_\_

Adresa e-pošte: \_\_\_\_\_

Broj telefona: \_\_\_\_\_

Potvrđujemo primitak i razumijevanje priložene obavijesti o medicinskom uređaju, da smo informirali odgovarajuće osoblje te da smo poduzeli i poduzet ćemo odgovarajuće radnje u skladu s tom obaviješću.

**Navedite ime pojedinca koji je odgovoran i ispunio je ovaj obrazac.**

Potpis: \_\_\_\_\_

Tiskano ime: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

Datum (DD/MM/GGGG): \_\_\_\_\_

Molimo vratite skenirani popunjeni obrazac ili fotografiju popunjeno obrasca na adresu e-pošte: [nm.fmi40891.responses@ge.com](mailto:nm.fmi40891.responses@ge.com)

